

## 通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	高田中【高田越1】
-----	-----------

点検担当者	
-------	--

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	高田越トンネル入口周辺(ローソン側)	歩道上まで草木が覆いかぶさっている。	定期的な伐採をお願いしたい。		土木管理課	歩行に支障がないよう伐採します。
2	さくらの第一公園と第二公園の間の道路	速度を上げて通る車が多い。 左右確認せず、飛び出す子がいる。	ドライバーに注意喚起する立て看板を目につきやすい場所に設置。		土木管理課	横断歩道の設置について警察に要望を行っておりますが、設置の目途がまだついておりません。 子どもたちへ注意喚起を促すため、飛び出し注意の路面標示ステッカーを設置いたします。
3	高田越トンネル出口周辺の車道(高田中側)	さくらの西からつばき野へ横断歩道がないため、道路を横切るしかない。	現状、注意喚起の張り紙が分かりにくいので、道路側に立て看板を設置。		都市計画課	ご指摘の車道(高田越中央線)にきましては、高田越トンネル出口(高田中側)から高田中側へ約130mの位置にさくら野団地とつばき野団地を結ぶ横断歩道を設置する予定です。
4	さくら野団地全体	白線が消えかかっている。	白線の再塗装。		土木管理課	通学路点検による区画線の設置・引き直しの要望が多数のため、調整の上、今年度又は次年度以降計画的に実施します。

### 学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める → ② 学校関係者で点検する → ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。  
対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。 → ④ 長与町役場 学校教育課へ提出  
・点検した場所の地図  
・様式1  
・写真台紙