

通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	高田中【高田越2】
-----	-----------

点検担当者	
-------	--

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	小田公園	除草後は良いが、すぐに草が生い茂り、遊べない。	定期的な除草など、公園管理をお願いしたい。		土木管理課	公園内の除草等に関しましては定期的 に実施したいと考えておりますが、作業 スケジュールの関係上、ご不便をおか けすることがある点につきましてはご理 解いただきますようお願いいたします。
2	九州電力黎明寮前の横断歩道	道路の「とまれ」表示がきえかかっている。	表示の張替え		地域安全課	児童用の「止まれマーク」を張替え ました。
3	OKホームセンターとほほえみの家の間の 道路	道路の「とまれ」表示がきえかかっている。	表示の張替え		地域安全課	児童用の「止まれマーク」を張替え ました。
4	新高田橋からさくら野団地へ向かう階段	緑色の滑り止め加工が剥がれている。	滑り止めの再加工		土木管理課	滑り止め対策を再度実施致します。

学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める → ② 学校関係者で点検する → ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。
対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。 → ④ 長与町役場 学校教育課へ提出
・点検した場所の地図
・様式1
・写真台紙