

通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名 高田中【東高田】

点検担当者

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
5	峰商店～メモリードまでの歩道 No.1～4なし (写真はあり)	部活の帰り、暗くて危険。 足下が見えない。 草木が生い茂っている。	外灯を増やして欲しい。 定期的に草刈りをして欲しい。		地域安全課	対象箇所につきまして、職員が夜間調査を実施いたしました。防犯灯の設置数としては、夜間歩行時の視認性確保に十分な数が設置されていると判断いたしましたので、追加で防犯灯の新設は実施いたしません。
					土木管理課 (長崎振興局 道路維持課)	草刈については、管理者である長崎県に情報提供します。

学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める →
- ② 学校関係者で点検する →
- ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。
対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。
- ④ → 長与町役場 学校教育課へ提出
・点検した場所の地図
・様式1
・写真台紙