

通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	高田中学校【百合野】
-----	------------

点検担当者	山崎・山崎
-------	-------

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	ラポールの前のT字路の側溝	蓋がないため雨の日など雨水が溢れる。 落ちると危険	側溝の蓋の設置	①	土木管理課	該当の側溝については比較的浅いことと、現場状況から特段の対応は致しません。
2	星野邸と小林邸の間の側溝	側溝蓋間に隙間があり、歩行中足が挟まる危険あり	側溝の蓋の設置	②	土木管理課	前後のグレーチングについては、長与町ではなく個人で設置したものと思われます。そのため、両地権者と協議の上対応を検討します。
3	ラポールの前後のT字路	スクールゾーンの文字・白線が消えている	書き直してほしい	③	土木管理課	通学路点検による区画線の設置・引き直しの要望が多数のため、調整の上、今年度又は次年度以降計画的に白線の引き直しを行います。スクールゾーンの文字の引き直しは行っておりません。
4	児童公園の道路側	・子供達が登って公園から出る。 ・ボールなど出ている危険	飛び出す可能性があるためフェンスをまわりと同じように設置してほしい	④	土木管理課	現状フェンスの設置は難しいと考えておりますので、子どもたちが擁壁に登るなどの危険行為がないよう、地域における声かけ等のご協力をお願いします。
5	田上酒店・旧中華松喜前の交差点	止まれの標識があるのに一時停止をしない車が多い	取り締まりの強化	⑤	地域安全課	時津警察署交通課に対して、要望したところ、以下の回答をいただきました。定期的な取り締まりにつきましては、既存の取り締まり対象だけでなく、個人や団体など様々な方から取り締まり要望が挙げられており、限られた人員で優先度の高いものから取り締まっているため、大変申し訳ございませんが、取り締まりの実施を確約することが難しい状況でございます。との回答をいただきました。
6	高田小学校体育館下の道路の側面	草や土など落ちてる崩れそうで危ない	補強を行ってほしい	⑥	教育総務課	落下の恐れがある箇所について、木柵により対策を行っております。なお、今年度、法面の調査を実施予定であり、その調査結果を踏まえ、今後、必要に応じて補強等実施してまいります。

学校が行う点検手順と書類提出の②

① 合同点検をする範囲を決める

→ 学校関係者で点検する →

③

点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。  
対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。

④

→ 長与町役場 学校教育課へ提出  
・点検した場所の地図  
・様式1  
・写真台紙