

通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	長与町立高田小学校、高田中学校【百合野第1】	点検担当者	川崎(小学校)、石戸(中学校)
-----	------------------------	-------	-----------------

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	高田小学校へ続く通学路、元イケダ床屋さん前。現在造成中土地の出入り口付近	造成中のため、頻りに車両(トラックや貨物車等)が出入りしているが、停止線もなければミラーもなく危険。見通しもよくない。	ミラーの設置、停止線及び民家との境界にポストコーンの設置をお願いしたい。	①	地域安全課  土木管理課	カーブミラーおよび指導停止線につきましては、事業者との協議のもと、造成工事終了後に設置させていただくこととなっております。  工事車両の出入りについては、開発者へ指導します。また併せて、ポストコーンの設置を検討します。
2	田原さん宅前付近の道路	速度の表示「30」が消えてしまっている。ドライバに認識してもらうため。	道路表示を行っていただきたい。	②	地域安全課	交通規制に係る路面標示の補修につきましては、管轄が警察となります。そこで、時津警察署交通課に対して白線の引き直しを依頼したところ、以下の回答をいただきました。 修繕工事を一括管理・発注している長崎県警本部に報告させていただきます。県内の交通規制に係る路面標示は優先度の高いものから予算の範囲内で順次対応させていただいているため、具体的な実施時期を確約することが難しい状況にございます。との回答をいただきました。
3	高田コミュニティセンター前のカーブ	ポストコーンが壊れているところがあり、歩行者が危険。	ポストコーンの設置と本数を増やしてほしい。	③	土木管理課	壊れているポストコーンの補修及び本数の追加を検討します。
4	田上酒店前の横断歩道	道路が坂になっており、スピードが出やすく信号もないため、歩行者にとっては危険な場所。	「児童注意」などの看板、ポストコーンの設置、横断歩道の白線の引き直しを行ってほしい。	④	地域安全課  土木管理課	対象箇所周辺への注意喚起につきましては、スクールゾーンであることを示すグリーンベルトの設置をすでに実施させていただいております。また、狭隘道路であるため、追加の看板設置や路面標示などの他の注意喚起を追加することで運転手の視線を多方向へ向ける事は、前方不注意を招く恐れがあるため、対応を見送らせていただきます。 交通規制に係る路面標示の補修につきましては、管轄が警察となります。そこで、時津警察署交通課に対して白線の引き直しを依頼したところ、以下の回答をいただきました。 修繕工事を一括管理・発注している長崎県警本部に報告させていただきます。県内の交通規制に係る路面標示は優先度の高いものから予算の範囲内で順次対応させていただいているため、具体的な実施時期を確約することが難しい状況にございます。との回答をいただきました。

学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める → ② 学校関係者で点検する → ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。 → ④ 長与町役場 学校教育課へ提出  
 ・点検した場所の地図  
 ・様式1  
 ・写真台紙