

## 通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	高田中学校【フォーレ地区】
-----	---------------

点検担当者	松本先生、本田、徳永
-------	------------

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	長与町役場からまるみつパチンコへ向かった先の突き当りの三叉路	横断歩道はあるが、交通量も多く信号がないため危険だと思われる。またフォーレから横断歩道側に向かう車の判別も難しい【写真1】	センサー付きの看板やライトなど、横断者を把握しやすくなるような仕組みが欲しい	①	土木管理課	該当箇所については事業中であり、暫定での供用開始となっております。そのため、現地点での特段の対応は致しません。最終的には今回のご意見を踏まえた対策を検討します。
2	北陽台高校の坂の上り口 横断歩道	横断歩道もなく、朝は北陽台高校に上がる車も多いため注意が必要 北陽台から下ってきた際の車の一時停止線がない 【写真2】 横断歩道直前にある、足元の横断注意マークが劣化し見えなくなっている【写真3】	横断歩道、一時停止線の設置希望 注意マーク張り直しを希望	②③	地域安全課	該当箇所への横断歩道設置については、都市計画道路西高田線が整備段階であるため、関係機関で協議が行われる予定となっております。 一時停止線の設置につきましては、交通規制に係る路面標示であり、優先道路が明確な交差点については、設置ができないため、停止を促す「指導停止線」の設置をさせていただきます。 「注意マーク」の張り直しにつきましては、対応させていただきます。
3	岩永木材店の隣付近	植木が道路にはみ出しており、歩行者は植木を避けるために車道に出る必要があるため危険と思われる 植木は、電柱や電線にも接触している【写真4】	剪定希望	④	土木管理課	私有地からの庭木の張出については、町内全域で問題となっているため、広報ながよ8月号で適正な管理を行うよう周知を行いました。今後改善がなされないようであれば、直接指導することも検討します。
4	陣野自動車横の三叉路	横断歩道がない道な上に、朝から時津に抜けるための車が多く通る【写真5】	横断歩道、歩行者看板等の設置	⑤	地域安全課	該当箇所への横断歩道設置については、都市計画道路西高田線が整備段階であるため、関係機関で協議が行われる予定となっております。

### 学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める → ② 学校関係者で点検する → ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。 → ④ 長与町役場 学校教育課へ提出
- ・点検した場所の地図
  - ・様式1
  - ・写真台紙