

通学路の交通安全点検表(学校側提出様式)

様式1

学校名	高田中【南陽台】
-----	----------

点検担当者	畔崎 洋一
-------	-------

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案・要望	地図番号	所管課	回答
1	長崎高等技術専門学校下の横断歩道	歩行者がいても止まらない車両が多い。	白線が消えかかっているので補修して欲しい。	①	地域安全課	交通規制に係る路面標示の補修につきましては、管轄が警察となります。そこで、時津警察署交通課に対して白線の引き直しを依頼したところ、以下の回答をいただきました。 修繕工事を一括管理・発注している長崎県警本部に報告させていただきます。県内の交通規制に係る路面標示は優先度の高いものから予算の範囲内で順次対応させていただいているため、具体的な実施時期を確約することが難しい状況でございます。との回答をいただきました。
2						
3						
4						

学校が行う点検手順と書類提出の流れ

- ① 合同点検をする範囲を決める → ② 学校関係者で点検する → ③ 点検結果をもとに、様式1を作成し、地図に位置を記入する。対策が必要な箇所の写真を撮り台紙に整理する。 → ④ 長与町役場 学校教育課へ提出
- ・点検した場所の地図
 - ・様式1
 - ・写真台紙